

**PROTOKÓŁ Nr 21/12**  
**Komisji Gospodarki Wiejskiej i Rolnictwa**  
**z dnia 11 maja 2012 roku**

Komisja objazdowa trwała od godz. 16.00 do godz. 19.30.

Celem komisji było zapoznanie radnych z obecnym stanem i problemami jednostek.

W komisji brali udział jej członkowie zgodnie z załączoną listą obecności. Lista obecności członków Komisji Gospodarki Wiejskiej i Rolnictwa stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności. Niniejsza lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Komisja zapoznała się z następującymi miejscami:

- oczyszczalnia ścieków w Markowej,
- Stacja Uzdatniania wody w Markowej,
- Stacja Uzdatniania Wody w Tarnawce,
- zbiorniki wyrównawcze w Tarnawce,
- osuwiska w Husowie,
- osuwisko w Tarnawce,
- OSP Husów,
- miejsce przedsięwzięcia „Husówka – regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3 + 647 na długości 0,419 km, w terenie miejscowości Husów”,
- pole biwakowe koło lasu „Strasznik” w Husowie dolnym,
- część dróg gminnych.

**Stwierdzone zostały następujące problemy wyżej wymienionych jednostek:**

- Uciążliwy zapach podczas opróżniania zbiorników na oczyszczalni ścieków.

*Stacja Uzdatniania Wody w Tarnawce:*

- stwierdzono wadliwe sterowanie i niewłaściwą pracę zestawu pompowego (przy minimalnym stanie wody w zbiornikach wyrównawczych 2x200m<sup>3</sup> sterowniki nie włączają zestawu pompowego, trzeba je włączać ręcznie. Zdarzenia te powtarzają się co kilka dni, czasem zdarzają się codziennie. Również następuje samoczynne wyłączenie zestawu pompowego bez osiągnięcia ustawionego stanu wody na zbiornikach wyrównawczych. Brak jest również zsynchronizowania pracy urządzeń w szafach sterowniczych),
- złe wskazania poziomu wody na wizualizacji w szafie sterowniczej (w zbiornikach jest woda, natomiast na wizualizacji wskazywany jest zerowy poziom wody),
- zła praca zbiornika wyrównawczego Nr 2 oraz zasuwy z napędem AUMA,
- nieszczelność studni, w których zamontowane są zasuwy z napędem AUMA przy zbiornikach wyrównawczych

Wyżej wymienione usterki powodują, że występują braki w dostawie wody, musi być prowadzone ręczne sterowanie pracy urządzeń we wszystkie dni tygodnia, łącznie z sobotami i niedzielami.

- droga wewnętrzna obok SUW – u w Tarnawce jest częściowo zniszczona przez spływającą wodę.

Podczas objazdu dokonano również wizytacji dróg gminnych odbudowanych w 2011 roku, które zostały uszkodzone podczas intensywnych opadów deszczu m.in. droga „Ulica” w Husowie oraz droga „Grzegorzówka” w Tarnawce.

#### **Wnioski wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:**

- oczyszczalnia ścieków – najlepszym rozwiązaniem była by nowa technologia oczyszczania ścieków,
- osuwisko w Husowie - trzeba by zawnioskować o pomalowanie ceownika, oraz zabezpieczyć skarpe za osuwiskiem przed spływem wody, w celu uniknięcia kolejnego obrywu ziemi,
- SUW w Tarnawce – trzeba zakwestionować przełożenie kostki brukowej, ponieważ w zimie nie można np. otworzyć drzwi. Ponadto trzeba wynająć niezależnego rzeczoznawcę, ażeby ocenił co wymaga poprawy. Następnie zatrudnić inną firmę w celu naprawy problemu i obciążyć wykonawcę kosztami. Niezależnie od wszystkiego nie można dopuścić, ażeby zostawić to w takim stanie, jak jest w chwili obecnej. Trzeba tego dopilnować przed upływem gwarancji. Należy również zebrać dokumentację, ze wszystkich nadchodzących sms – ów w tej sprawie, oraz podjąć odpowiednie kroki: porozmawiać z prawnikami i przygotować się do tematu.
- należałoby by się również zastanowić nad wymianieniem płotu i wykopaniem rowu na drodze koło SUW w Tarnawce.

Częścią składową niniejszego protokołu jest dokumentacja zdjęciowa, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

**R E F E R E N T**

*Szylar*  
mgr Urszula Szylar

Urszula Szylar

**Przewodniczący**  
Komisji Gospodarki Wiejskiej i Rolnictwa  
*Szylar*  
Robert Szpytma