

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej, publicznej Nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa
i 3+100÷4+500 w miejscowości Husów

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym	km	4,5	4,5
2	01.01.02	Oznakowanie terenu budowy, Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu,	kpl	1	1
CPV	45233000-9	II. PODBUDOWY			
4	04.04.01	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego			
	04.04.01 KNR 231 0114/05/06	Uzupełnienie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie do osiągnięcia parametrów KR1	m ² m ²	13740	13740
5		Nawierzchnia			
	04.04.02 KNR 231 0114/05/06	Nawierzchnia z asfaltu AC11S grubości 6cm po zagęszczeniu z oblanie krawędzi asfaltem	m ² m ²	13740	13740
6	Analiza własna	Frezowanie nawierzchni asfaltu na odcinku drogi	m ²	5 550	5 550
7	Analiza własna	Wymiana przepustu w ciągu drogi średnicy DN 60cm wraz z przyłączkami	kpl.	1	1
8	Analiza własna	Odmulenie rowów przydrożnych na odcinku 2550mb	mb	2550	2550
9	Analiza własna	Wymiana przepustów na zjazdach średnicy DN 40cm wraz z nawierzchnią	szt	13	13
10	Analiza własna	Oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu	kpl.	1	1
11	Analiza własna	Most na potoku Markówka	kpl.	1	1
11.1	Analiza własna	Zaniżenie poboczy względem jezdni	kpl.	1	1
11.2	Analiza własna	Montaż balustrad normatywnych	kpl.	1	1
11.3	Analiza własna	Oczyszczenie gzymsów oraz belek podporęczowych pomostu, odkucie złuszczeń oraz uzupełnienie odprysków, ubytków betonu, ubytków krawędziowych	kpl.	1	1
11.4	Analiza własna	Oczyszczenie sklepienia pomostu z resztek papy oraz skucie złuszczeń betonu, uzupełnienie ubytków betonu oraz zabezpieczenie masą izolacyjną mineralną jednoskładnikową sklepienia pomostu	kpl.	1	1

11.5	Analiza własna	Oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów głównych	kpl.	1	1
11.6	Analiza własna	Oczyszczenie złuszczących się elementów przyczółków, zabezpieczenie antykorozyjne widocznych prętów zbrojenia, uzupełnienie ubytków betonu, zabezpieczenie izolacją mineralną jednoskładnikową powierzchni przyczółku	kpl.	1	1
11.7	Analiza własna	Uzupełnienie ubytków elementów skrzydełek przy moście po wcześniejszym odkuciu złuszczeń, a także przedłużenie skrzydełek w celu przeciwdziałania podmywaniu skarp	kpl.	1	1