



*Ilustracja 1: Widok od strony północnej – część budynku na Klub Seniora - przyziemie*



*Ilustracja 2: Widok od strony wschodniej – część budynku na Klub Seniora - przyziemie*





*Ilustracja 3: Widok od strony południowej – istniejące dojście do części budynku przeznaczonej na Klub Seniora*



*Ilustracja 4: Wejście do części budynku przewidzianej na Klub Seniora*



*Ilustracja 5: Korytarz - widok w stronę wejścia*



*Ilustracja 6: Korytarz wewn.-zmiana układu funkcjonalnego*





*Ilustracja 7: Widok pomieszczenia przewidzianego na świetlicę*



*Ilustracja 8: Istn. pomieszczenie gospodarcze 1*



*Ilustracja 9: Istn. pomieszczenie gospodarcze 2*



*Ilustracja 10: Istn. pomieszczenie gospodarcze 3*